

## Инструкция по прошивке портативной приставки EXEQ GET 2

1. Запустите программу FactoryTool.
2. Нажмите на кнопку «Firmware», которая находится в верхнем левом углу.
3. Выберите файл с прошивкой, подтвердите свой выбор.
4. Выключите приставку.
5. Нажмите на приставке кнопку  «Домой».
6. Удерживая нажатой кнопку  подключите приставку к компьютеру через USB-кабель.
7. После того, как приставка отобразится в окне программы, кнопку  можно отпустить.
8. В окне программы нажмите на кнопку «Run», которая располагается рядом с кнопкой «Firmware».
9. Начнется процесс прошивки.
10. Завершение прошивки отобразится в правом окне программы.
11. По завершении прошивки отсоедините приставку от компьютера, закройте программу FactoryTool.
12. Включите приставку.