



Инструкция по прошивке Ehex Run


Включите консоль и поставьте настройки как показано на рисунке ниже:




- 1) Далее подключите консоль к компьютеру USB проводом.
- 2) Зайдите в «Диспетчер устройств» и найдите Вашу консоль.
- 3) Компьютер предложит установить драйвера для консоли. Драйвер укажите вручную, он находится в папке с только что распакованной утилитой Rockchip Batch Tool по пути /Rockchip Batch Tool/RockusbDriver




- 4) Запустите программу RKBatchTool.
- 5) Нажмите на кнопку Switch.



- 6) Выйдите из программы и запустите её заново.
- 7) Выберите Вашу прошивку.



8) Начните запись прошивки.



ВНИМАНИЕ: Не отключайте USB от консоли до конца процесса.